## Изменения и дополнения к рабочей программе учебной дисциплины (профессионального модуля) на 2015/2016 учебный год

Кафедра машиностроения, теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности

Учебная дисциплина, г	рофессиональный модуль МДК 03.02. Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации
	(Наименование УД, ПМ)
Специальность, профес	ссия: Технология машиностроения
	(код, наименование специальности, профессии)
Курс, семестр5, се	еместр 9. Преподаватель В.А. Антипов

В рабочую программу УД (ПМ) внесены следующие изменения и дополнения:

ПМ2. Осуществление		102	
контроля качества деталей		1	
МДК 03.02. Контроль			
соответствия качества деталей		1	
требованиям технической		1	
документации			
Тема 2.1. Организационно-	Содержание		
технические формы контроля	1. Ознакомление с организационно-техническими формами контроля машиностроительной	2	3
качества на предприятии	продукции (по базовому предприятию).	1	
	2. Классификация методов контроля качества машиностроительной продукции.		3
	Применение контроля качества на стадиях производства.	2	
	3. Уровни качества машиностроительной продукции и их определение	2	3
	4. Определение полноты охвата контролем и размера выборок.	2	3
	Лабораторные работы	-	
	Практические занятия	-	
	1.		
Тема 2.2. Учет и анализ брака	Содержание		
на производстве	1. Виды брака. Способы предупреждения брака	4	3

	2. Учет брака на производстве	2	3
	3. Анализ причин брака. Классификация и виды дефектов	4	3
	4. Организация рабочего места контролера ОТК.	2	3
	5. Семь простейших методов контроля качества	2	3
	Лабораторные работы	-	
	1.	]	
	Практические занятия	12	
	1. Порядок оформления контрольных листков	]	
	Порядок составления диаграмм Парето		
	Порядок составления диаграммы Исикавы		
	Порядок составления контрольных карт Шухарта		
	Порядок составления карт рассеяния		
	Порядок составления гистограмм и графиков		
Тема 2.3. Контроль качества	Содержание		
заготовок для деталей	1. Основные задачи проведения входного контроля.		3
	Состав перечня продукции, подлежащей входному контролю.	4	
	Алгоритм проведения входного контроля		
	2. Определение соответствия материала и вида получения заготовок требованиям технологической		3
	документации: визуальный контроль заготовок, контроль сопроводительной документации.	4	
	Выбор необходимых средств измерений для контроля геометрических параметров типовых		
	заготовок в машиностроении.		
	3. Определение геометрических размеров типовых заготовок: отливки, поковки, проката, сварной		3
	заготовки и др.		
	Выявление соответствия геометрических размеров заготовки требованиям технологической	8	
	документации. Выявление скрытых дефектов заготовок.		
	Заполнение сопроводительных документов входного контроля.		
	Лабораторные работы	_	
	1	_	
	Практические занятия	2	-
	Проведение входного контроля разных типов заготовок.		
Тема 2.4. Контроль			-
геометрических размеров	Содержание		3
деталей	1. Организация операционного контроля на производстве, методы контроля. Выбор видов измерений в соответствии с выполняемой работой.	6	]
детален	Выбор видов измерении в соответствии с выполняемой работой. Выбор видов измерений в соответствии с выполняемой работой.		
	высор видов измерении в соответствии с выполижемом расотом.		

	2. Bi	ыявление соответствия средств измерений требованиям ГОСТ.	4	3
	3. Bı	ыявление соответствия геометрических параметров детали требованиям технологической		3
	до	окументации	4	
	-	<b>гческие</b> занятия	4	
		пь геометрических параметров типовых деталей машиностроения.		
	Лаборат	торные работы		
Тема 2.5 Контроль формы и	Содержа	сание		
расположения поверхностей	1. Bi	ыбор видов измерений в соответствии с выполняемой работой.	2	3
деталей.	2. Bı	ыявление соответствия средств измерений требованиям ГОСТ.	2	3
	3. Bi	ыявление соответствия формы и расположения поверхностей деталей требованиям		3
		ехнологической документации.	2	
		ыявление соответствия формы и расположения поверхностей деталей требованиям		3
	те	ехнологической документации.	4	
				3
		торные работы	-	
		ические занятия		
	1. Π <sub>]</sub>	роведение контроля формы расположения поверхностей типовых деталей машиностроения.	4	
Тема 2.6. Контроль	Содерж	сание		
шероховатости поверхностей	1. Bı	ыбор видов измерений в соответствии с выполняемой работой.	2	3
деталей.	2. Bı	ыявление соответствия средств измерений требованиям ГОСТ.	2	3
	3. Bi	ыявление соответствия шероховатости поверхностей деталей требованиям технологической		3
	до	окументации	2	
	4. Bı	ыявление соответствия шероховатости поверхностей деталей требованиям технологической		3
	до	окументации.	2	
			7	3
				3
	Лаборат	торные работы	-	
	Практи	<b>гческие</b> занятия		
	1. Π <sub>]</sub>	роведение контроля шероховатости поверхности типовых деталей машиностроения.	4	
Тема 2.7. Испытание готовой	Содержа	сание		
продукции		иды испытаний, организация испытаний на производстве	2	3

	2.	Оформление протокола испытаний	2	3
	3.	Автоматизация контроля на машиностроительном производстве		3
	4.		- -	3
	Лабо	рраторные работы	-	
	Прав	ктические занятия	-	
	Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.			
1. Определение соответст	1. Определение соответствия продукции:			
• нормативно-техническо	• нормативно-технической документацией службы управления качеством базового предприятия			
• государственным стандартам				
• техническим регламентациям РФ				
• международным стандартам серии ISO				
2. Выполнение упражнений по заполнению бланков и сопроводительной документации контроля				
	Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы			
1. Современные автоматизированные средства контроля в машиностроении				
2. Автоматизация контроля.				
3. Методы контроля качества, используемые на зарубежных предприятиях и в России				

Изменения и дополнения рассмотр	ены и утверждены на заседании кафедры
Протокол № 1 от 08.09.2015 г.	
Заведующий кафедрой МТПиПБ	Д.А. Володин